



Bild 1: Luftbild des Bahnhofs Silberhausen



Bild 2: Blick auf Bahnhofsgebäude Richtung Norden



Bild 3: Blick Gleisseitig auf das Bahnhofsgebäude



Bild 4: Blick Richtung Norden mit originalen Zinkplatten als Schieferersatz an der Fassade



Bild 5: Blick aus Westen auf die mit Planasbestplatten behangene Fassade



Bild 6: Detailaufnahme Planasbestplatten auf Rückseite



Bild 7: Eingangsbereich auf der Rückseite



Bild 8: innenseitiges Treppenhaus mit Beschädigungen in den Wänden



Bild 9: Feuchteschäden über alle Holzkonstruktionen im Bereich des Treppenhauses



Bild 10: herabgestürzte Deckenverkleidung im Obergeschoss



Bild 11: Feuchteschäden im Obergeschoss



Bild 12: Feuchteschäden im Obergeschoss



Bild 13: weitere Feuchteschäden im Obergeschoss



Bild 14: weitere Feuchteschäden im Obergeschoss



Bild 15: rückseitiger Eingang



Bild 16: naheliegende Bauten



Bild 17: naheliegende Bauten



Bild 18: naheliegende Bauten